



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio

Ofício nº29/2023

Itatiaia, 27 de janeiro de 2023.

À Vossa Excelência
Secretária de Educação
Praça Mariana Rocha Leão, 20, Centro, Itatiaia/RJ
CEP: 27.580-000 - Itatiaia/RJ

Prefeitura Municipal de Itatiaia
PROTOCOLO

Nº 1331/23

EM 27/01/23

Cassilene

Assunto: Relatório de visita no Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Educação, João Miguel Villas-Boas, venho através deste ofício, informar que no dia 27 de janeiro de 2023 este vereador esteve realizando uma visita no Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon, localizada na Av. Dr. Arnaldo Marzoto, 764-1056 - Jardim Martineli.

No dia 26 de janeiro de 2023 este vereador foi procurado por diversos munícipes que estiveram na unidade para matricular seus filhos e relataram as péssimas condições da unidade.

No dia 27 de janeiro de 2023 este vereador esteve na unidade junto com sua equipe, onde foi recebido e acompanhado pelo Servidor Anderson, que deu total atenção ao acompanhar o vereador e sua equipe durante toda fiscalização. Ao entrar no Colégio já foi identificado que a grama esta alta cobrindo o bicicletário, o embolso da marquise caindo, fachada do colégio sem pintura, sem placa ou pintura de identificação com o nome da unidade e a caixa do relógio sem tampa e sem nenhuma proteção.

Iniciamos a nossa visita pelo 1º piso (biblioteca), onde foi identificado que no corredor encontra-se com infiltração, embolso soltando, pisos soltos e azulejos soltos. Foi identificado também:

- **Sala 11 (9ºA):** Piso soltos, maçaneta sem funcionar.

João Marcio Albino Silva

Vereador

1 Vice-Presidente CMI

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

DATA: / /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia

Gabinete do Vereador João Marcio

- **Sala 12 (9°B):** Ventilador não funciona.
- **Banheiro Feminino (1° piso):** Cabine interditado.
- **Biblioteca:** Lâmpada queimada e piso solto.

Neste corredor foi identificado 3 salas fechadas onde o vereador e sua equipe não tiveram acesso.

- **Banheiro Masculino Pátio:** Pia sem água, vasos sanitários sem tampas, portas das cabines quebradas, sem forro, falta de lâmpada e mictório danificado.
- **Corredor do pátio:** Azulejos soltos.
- **Centro de Formação:** Azulejos da parte externa soltos, fachada com mato alto.
- **Canaletas:** necessita de limpeza
- **Telhados:** Telhado Danificados e calhas danificadas.
- **Escada de acesso para o 2° piso:** Infiltração no teto.
- **Sala 02 (8°B):** Ventilador não funciona, lâmpadas queimadas e infiltração.
- **Sala 03 (8°C):** Infiltração e ventilador sem funcionar.
- **Sala 05 (7°B):** Infiltração e ventilador sem funcionar.
- **Corredor 2° Piso:** Azulejos soltos.
- **Sala 10 (6°A):** Porta danificada, infiltração.
- **Sala 6°B:** Infiltração, forro danificado, lâmpada queimada.
- **Sala 6°C:** Ventilador sem funcionar, ralo sem tubulação e infiltração.
- **Sala 6°D:** Vidro da janela quebrado, sem protetor da caixa elétrica.
- **Corredor do 6° e 7°:** Infiltração, pisos soltos.


João Marcio Albino Silva
Vereador
1 Vice-Presidente CMI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio

- **Banheiro Feminino (Corredor do 6° e 7°):** sem tampa nos vasos sanitários, falta de lâmpadas, azulejos soltos e infiltração.
- **Banheiro Masculino (Corredor do 6° e 7°):** Sem tampa nos vasos sanitários, cabine interditada, pia sem torneira.
- **Sala de Vídeo:** Pisos soltos, interruptor do ventilador danificado, infiltração e sem uma das portas.
- **Corredor sala de vídeo:** Infiltração.
- **Sala Orientação Educacional:** Piso solto, pia do banheiro com vazamento.
- **Corredor do refeitório:** Piso solto.
- **Entrada do refeitório:** Torneira não funciona e azulejo solto.
- **Refeitório:** Piso solto, vazamento, troca dos vídeos das janelas, porta do banheiro danificada e infiltração.
- **Cozinha:** Infiltração e pisos soltos.
- **Corredor 1°A:** Lâmpada queimada.
- **Sala 1°A:** Infiltração.
- **Rampa:** Interditada por problema no corrimão.

Nesta visita podemos constatar que alguns banheiros estão faltando água, outros interditados, a grama e mato alto por toda a unidade escolar, a unidade necessita de limpeza no porão e canaletas, manutenção em toda parte elétrica, manutenção no telhado e calhas, troca de vidro das janelas quebrados, troca de portas danificadas, limpeza da caixa d'água, reforma da mesa de ping pong, reforma da quadra poliesportiva e pintura em toda a unidade.


João Marcio Albino Silva
Vereador
1 Vice-Presidente CMI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio

d'água, reforma da mesa de ping pong, reforma da quadra poliesportiva e pintura em toda a unidade.

Mediante a tudo exposto, solicito a atenção do Poder Executivo para viabilizar a solução do problema citado.

Segue em anexo fotos feita por toda a unidade.



Piso soltos



Corredor da entrada



Piso Corredor




Azulejo solto da parede do corredor




Ventilador sem funcionar



Porta que protege o compressor da sala de odontologia



banheiro feminino



Mesa de Ping Pong

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

DATA: / /

João Marcio Albino Silva
Vereador
1 Vice-Presidente CMI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio



Tela da quadra



Reforma da quadra de vôlei



Degrau Patio



Pia sem água



Sem tampa nos vasos




Porta quebrada



Infiltração



Corte de grama,
em volta da quadra



Vidro quebrado



Faltando telha no prédio principal


João Marcio Albino Silva
Vereador
1 Vice-Presidente CMI

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

DATA: / /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio



**Sem protetor
Na caixa elétrica**



Rampa Interditada



Portão danificado



Limpeza do porão



**Relógio
sem proteção**



Infiltração


JOÃO MARCÍO ALBINO SILVA
Vereador

Câmara Municipal de Itatiaia.

Av. dos Expedicionários, 205- Centro-Itatiaia/RJ-CEP: 27580-000

TEL.: (24) 3352-2245 - Ramal: 206

vereadorjoaomarciocmi@hotmail.com