



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio

Ofício nº307/2023

Itatiaia, 07 de dezembro de 2023.

À Vossa Excelência
Secretário de Obras
Praça Mariana Rocha Leão, 20, Centro, Itatiaia/RJ
CEP: 27.580-000 - Itatiaia/RJ

Assunto: Solicito que seja feita a substituição da Tampa do Bueiro na Avenida Arnaldo Marzoto no bairro Jardim Martinelli, em Penedo.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras ALTAMIR CAMPOS BARRETO FILHO, venho através deste ofício, **com cópia para administração de Penedo**, solicitar a substituição da Tampa do Bueiro na Avenida Arnaldo Marzoto próximo ao estacionamento do shopping dos esquilos, no bairro Jardim Martinelli, em Penedo.

Recentemente, de acordo com relato de um munícipe local, ao estacionar seu veículo, o mesmo acabou furando um pneu devido a problemas na tampa do bueiro. Essa situação evidencia a necessidade iminente de substituição da referida tampa, a fim de evitar prejuízos aos cidadãos que utilizam a via regularmente.

Considerando a importância da manutenção adequada das infraestruturas urbanas para a segurança e bem-estar da comunidade, solicito, que sejam tomadas as providências necessárias para a substituição imediata da tampa do bueiro em questão.

A compreensão e ação rápidas por parte deste órgão são fundamentais para garantir a integridade dos veículos e a segurança dos transeuntes que circulam na região.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e ação imediata em relação a este assunto.

Atenciosamente,

João Marcio Albino Silva
Vereador
1 Vice-Presidente CMI

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

Prefeitura Municipal de Itatiaia
PROTOCOLO
Nº 16921/23
EM 12/12/23
Cassilene

DATA: / /



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Câmara Municipal de Itatiaia
Gabinete do Vereador João Marcio**



JOÃO MARCÍO ALBINO SILVA

Vereador

Câmara Municipal de Itatiaia.

Av. dos Expedicionários, 205- Centro-Itatiaia/RJ-CEP: 27580-000

TEL.: (24) 3352-2245 - Ramal: 206

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

DATA: / /