



ID: 36

INDICAÇÃO

Construção do muro de contenção na rua das Rosas, Jambeiro II, em frente ao Sítio do Reinaldo, Penedo.

Exmoº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itatiaia

O Vereador que subscreve, nos termos regimentais, indica a Vossa Excelência que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando junto à secretaria competente para a Construção do muro de contenção na rua das Rosas, Jambeiro II, em frente ao Sítio do Reinaldo, Penedo. Reiterando as indicações

Indicação 770/2018, Protocolo: 2062/2018

Indicação 105/2021, Protocolo: 1111/2021

Indicação 1305/2021, Protocolo: 11769/2021

Indicação 1306/2021, Protocolo: 12033/2021

Indicação 633/2022, Protocolo: 4231/2022

Indicação 624/2022, Protocolo: 4218/2022

Indicação 177/2023, Protocolo: 2921/2023

Indicação 1203/2023, Protocolo: 12861/2023

Indicação 178/2023, Protocolo: 1841/2023

Indicação 17/2025, Protocolo: 2032/2025

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA,

O Vereador que subscreve, nos termos regimentais, indica a Vossa Excelência que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando junto à secretaria competente para a Construção do muro de contenção na rua das Rosas, Jambeiro II, em frente ao Sítio do Reinaldo, Penedo. Reiterando as indicações

Indicação 770/2018, Protocolo: 2062/2018

Indicação 105/2021, Protocolo: 1111/2021

Indicação 1305/2021, Protocolo: 11769/2021

Indicação 1306/2021, Protocolo: 12033/2021

Indicação 633/2022, Protocolo: 4231/2022



Indicação 624/2022, Protocolo: 4218/2022

Indicação 177/2023, Protocolo: 2921/2023

Indicação 1203/2023, Protocolo: 12861/2023

Indicação 178/2023, Protocolo: 1841/2023

Indicação 17/2025, Protocolo: 2032/2025

JUSTIFICATIVA

Venho, por meio deste, reiterar a solicitação para a Construção do muro de contenção na rua das Rosas, Jambeiro II, em frente ao Sítio do Reinaldo, Penedo. É importante ressaltar que essa demanda já foi formalizada por meio de várias indicações ao longo dos anos:

- Indicação 770/2018, Protocolo: 2062/2018
- Indicação 105/2021, Protocolo: 1111/2021
- Indicação 1305/2021, Protocolo: 11769/2021
- Indicação 1306/2021, Protocolo: 12033/2021
- Indicação 633/2022, Protocolo: 4231/2022
- Indicação 624/2022, Protocolo: 4218/2022
- Indicação 177/2023, Protocolo: 2921/2023
- Indicação 1203/2023, Protocolo: 12861/2023
- Indicação 178/2023, Protocolo: 1841/2023
- Indicação 17/2025, Protocolo: 2032/2025

No ano de 2021, devido às fortes chuvas, várias encostas desabaram, e uma delas ocorreu na rua das Rosas, em frente ao Sítio do Reinaldo, no Jambeiro II. Considerando que há o risco de a encosta descer e afetar a via, é imprescindível a construção de um muro de arrimo para evitar danos futuros. Além disso, é importante destacar que o desabamento ocorrido em frente ao sítio causou a perda da entrada do proprietário, impossibilitando-lhe o acesso à sua residência. A construção do muro de contenção é a medida mais eficaz para conter o barranco e garantir a segurança da área.

Diante disso, sugerimos que a Secretaria competente realize um levantamento detalhado da área, incluindo as construções que necessitam de regularização, para que sejam tomadas as providências necessárias o mais breve possível.

Itatiaia, 05 de Janeiro de 2026.



ALBINO SILVA

de Itatiaia.

Centro-Itatiaia/RJ-CEP: 27580-000

– Ramal: 222

vereadorjoaomarciocmi@hotmail.com

JOÃO MARCIO

Vereador

Câmara Municipal

Av. dos Expedicionários, 205-

TEL.: (24) 3352-2245

Plenário Walter Martins Moreira, 5 de janeiro de 2026.

Ver. João Márcio

João Marcio Albino da Silva

PODEMOS

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 330036003A005000

Assinado eletronicamente por **João Marcio Albino da Silva** em **05/01/2026 11:34**

Checksum: **34EDE690B290B35F5ECA39ADB4984870B1B0D0C500F097B2FFB8123C23965B9B**