



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia

Protocolo Municipal de Itatiaia

PROTÓCOLO

Nº 13847/23

EM 26/09/23

Wallau

Ofício nº232/2023

Itatiaia, 25 de setembro de 2023.

À Vossa Excelência
Secretário de Obras
Praça Mariana Rocha Leão, 20, Centro, Itatiaia/RJ
CEP: 27.580-000 - Itatiaia/RJ

Assunto: Relatório de visita ao cemitério municipal de Itatiaia.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Obras, ALTAMIR BARRETO CAMPOS FILHO, O vereador João Marcio realizou uma visita ao Cemitério Municipal de Itatiaia em resposta a denúncias recebidas por meio de suas redes sociais. As denúncias alegavam que o cemitério estava completamente abandonado, com matos altos e falta de manutenção adequada. O objetivo da visita era verificar as condições reais do cemitério e tomar as medidas necessárias para resolver qualquer problema identificado.

Descrição da Visita:

Após receber denúncias através de suas redes sociais o vereador João Marcio realizou visita ao Cemitério Municipal de Itatiaia, onde o vereador João Marcio observou o seguinte:

Estado Geral do Cemitério: O cemitério estava, bem-organizado, limpo e bem conservado. As áreas de sepultamento estavam cuidadas, com os túmulos em boas condições e sem sinais de abandono.

Mato Alto: Não foi observado mato alto nas áreas de sepultamento ou nos corredores principais e áreas externas do cemitério.

Problema Identificado: No entanto, foi identificado um problema específico na parte onde é feito o sepultamento nas gavetas. Nessa área, foram encontrados restos de caixões, onde boa parte estava ensacados e outras expostos que parecem ter sido deixados aguardando a devida.

Ações Propostas:

Com base na visita ao Cemitério Municipal de Itatiaia, o vereador propõe as seguintes ações:

Remoção dos Restos de Caixão: Solicitar à Secretaria de Obras a imediata remoção dos restos de caixão encontrados na parte

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

DATA: / /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia



traseira do cemitério. Essa ação é fundamental para manter a dignidade do local e respeitar os falecidos.

Conclusão:

O Cemitério Municipal de Itatiaia, em sua maior parte, encontra-se em boas condições, com os túmulos bem cuidados e a vegetação aparada. No entanto, a presença de restos de caixão na parte traseira do cemitério é um problema que precisa ser solucionado imediatamente. Este vereador está comprometido em garantir a dignidade do local e tomará as medidas necessárias para resolver essa questão.

É importante destacar que estamos nos aproximando do dia 2 de novembro, quando muitas famílias visitam o cemitério para prestar homenagens. Portanto, peço que essa remoção seja realizada com urgência, a fim de proporcionar um espaço adequado para receber essas famílias e oferecer dignidade durante esse momento de carinho.

Atenciosamente,



JOÃO MARCIO ALBINO SILVA
Vereador

Av. dos Expedicionários, 205- Centro-Itatiaia/RJ-CEP: 27580-000
TEL.: (24) 3352-2245 - Ramal: 206
vereadorjoaomarcio@hotmail.com

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO:

DATA: / /