



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia

Ofício N°65/2025

Itatiaia, 06 de fevereiro de 2025.

A Vossa Excelência
Secretária de Educação
Praça Maria Rocha leão n°

20 - Centro
CEP: 27.580-000 - Itatiaia/RJ

Prefeitura Municipal de Itatiaia
PROTOCOLO

N° 5728/2025

EM 07/02/25

mariana c. lamen

Assunto: Relatório de visita ao Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier, em Penedo.

Excelentíssimo Senhora Secretária de educação **Gizeli Carvalho De Oliveira**, venho por meio deste, **com cópia para Procuradoria Geral do Município** encaminhar o relatório referente à visita realizada por este vereador ao Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier, em Penedo. Na ocasião, fui recepcionado pelo diretor Diogo e pela adjunta Thais, que gentilmente apresentaram as condições da unidade escolar.

Durante a visita, foram constatadas as seguintes situações:

1. **Disjuntores expostos:** Na entrada da unidade, foi identificado que os disjuntores se encontram desprotegidos, representando risco à segurança de alunos, funcionários e visitantes (foto em anexo).
2. **Banheiros desativados:** Alguns banheiros encontram-se fora de funcionamento, comprometendo a infraestrutura básica para os alunos e funcionários. (foto em anexo).
3. **Falta de piso em corredores:** Em diversos corredores próximos às salas de aula, foi observada a ausência de piso adequado, o que pode causar acidentes e prejudicar a acessibilidade (foto em anexo).
4. **Ar-condicionado instalados em salas não utilizadas:** Constatamos que algumas salas de aula possuem ar-condicionado instalados, porém essas salas não estão sendo utilizadas. Já as salas ativas, frequentadas pelos alunos, não possuem ar-condicionado em funcionamento, o que compromete o conforto e a qualidade do ambiente de aprendizado (foto em anexo).

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO


João Márcio Albino Silva
Vereador
1º Secretário

DATA:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia

5. **Janelas sem vidro:** Algumas janelas da unidade estão danificadas, sem os vidros necessários para proteção contra intempéries e ventilação adequada (foto em anexo).
6. **Telhado em condições precárias:** com várias telhas danificadas, o que resulta em infiltrações, acúmulo de água e formação de mofo em diversas salas. Essa situação compromete a estrutura do edifício e coloca em risco a saúde dos usuários (foto em anexo).
7. **Calhas com vazamentos e danos:** que não estão cumprindo sua função de escoar adequadamente a água da chuva, causando infiltrações e agravando os problemas nas áreas internas e externas da unidade. É urgente a substituição ou reparo completo das calhas para evitar novos danos estruturais (foto em anexo).
8. **Refeitório em condições precárias:** com paredes descascadas e pintura deteriorada, impactando negativamente a funcionalidade do espaço (foto em anexo).

Atenciosamente,

Disjuntores expostos:



Banheiros desativados:



Ar-condicionado instalados em salas não utilizadas:





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itatiaia

Janelas sem vidro:



Telhado em condições precárias causando mofo:



Calhas com vazamentos e danos:



Refeitório em condições precárias:



Falta de piso em corredores:



JOÃO MARCIO ALBINO SILVA

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA

Av. dos Expedicionários, 205- Centro-Itatiaia/RJ-CEP: 27580-000

TEL.: (24) 3352-2245 - Ramal: 222

vereadorjoaomarcio@hotmail.com

Documento enviado em duas vias de igual teor.

RECEBIDO

DATA: / /